

**SIA „PJ 21” Reģistrācijas Nr. 44103049740**

Līgatnes iela 12 a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101  
Tālrunis 29161805, e-pasts [janis.puspurs@pj21.lv](mailto:janis.puspurs@pj21.lv)  
[www.pj21.lv](http://www.pj21.lv)

---

**EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS**

2023. gada 31. maijā, Meijermuižā, Drabešu pagastā tika veikta automašīnas Mercedes Benz Sprinter 413, ar valsts reģistrācijas numuru HG5098, tirgus vērtības noteikšana.

**Automašīna: Mercedes Benz Sprinter 413, autobuss pasažieru**

Identifikācija Nr. : WDB9046631R648407

Pirmā reģistrācija: 18.06.2005.

Motors: 2,2 L,

Motora jauda: 95 kw

Degviela: dīzeļdegviela

Piedziņa: 4x2

Sēdvietas: 14

Pilna masa: 4600kg

Pašmasa: 3160 kg

Krāsa: balta 1 pārklājuma

Odometra rādījums: 526516 km

Tehniskā skate: nav

**Komplektācija:**

Hidrauliskais stūres pastiprinātājs

Manuālā pārnesumu kārbā

Elektriskie stiklu pacelāji

Kondicionieris

Borta dators

Jumta lūka

Elektriski regulējami spoguļi

Tonēti stikli

Auduma apdares salons

Gaisa drošības spilveni

ABS


Centrālā atslēga

AM/FM/CD/DVD





### VIN Kods







*[Handwritten signature]*





Salons



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.





Odometra rādījums



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'P' with a loop at the top and a tail that curves back up to meet the loop.



Pasažieru salons



7







A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line through it.



Motors



Reģistrācijas apliecība





**Eksperta konstatētais vizuālais un tehniskais stāvoklis:**

Automašīnai korozija uz virsbūves kreisās puses sāna detaļām.








*[Handwritten signature]*



Korozija uz virsbūves labās puses sāna detaļām. Spēcīga korozija uz priekšējām durvīm.



Korozija uz B statnes



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.



Korozija uz labās puses bīdāmajām durvīm.



Korozija uz labāspuses priekšējā spārņa.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.



Spēcīga korozija uz abām pakalējām gala durvīm.



### Izdruka no CSDD datu bāzes

#### Tehniskie dati

Pārbaudes veids: Pamatpārbaude

Reģistrācijas statuss: Uzskaitē

Marka, modelis: MERCEDES BENZ SPRINTER 413

Reģistrācijas numurs: HG5098

Nākamās apskates datums: 18.05.2023

Odometra rādījums: 523456

**Novērtējums: 2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem**

#### Detalizētais vērtējums

Kods Novērtējums: Trūkumi vai bojājumi

8.4.1. 1 Neveidojot piles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).

0.2. 1 Transportlīdzekļa identifikācijas/šasijas/sērijas numura salasāmību neietekmējoši bojājumi.

1.1.11. 1 Bremžu pārvada cauruļvadu korozija sākuma stadijā.

6.2.1. 1 Virsbūves stiprību un citus satiksmes dalībniekus neapdraudoši korozijas bojājumi

**6.2.3. 2 Durvju korozijas bojājumi negatīvi ietekmē durvju stiprību vai izturību. Labās pakalējās.**

**6.2.1. 2 Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Aizmugurējā daļa.**

**6.1.1. 2 Neliela plaisa nesošajā konstrukcijā. Virsbūves šķērssiņa. Aizmugurē labā puse.**

**6.1.1. 2 Neliela plaisa nesošajā konstrukcijā. Virsbūves šķērssiņa. Aizmugurē kreisā puse.**

**4.3.1. 2 Nedeg labais bremžu lukturis.**





**4.2.1. 2 Nedeg labais pakalējais gabarītlukturis.****4.1.2. 2 Labā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu par zemu un neiekļaujas pieļaujamajā intervālā.****2.1.3. 2 Sadalīties stūres mehānisma labais putekļusargs.**

Apskatē nevarēju veikt precīzu grīdas apakšējās daļas un nesošo konstrukciju stāvokli, jo automašīna atradās stāvlaukumā.

Par automašīnas defektiem vadījos pēc SIA ELDO 4, 2023. gada 18. aprīļa zaudējumu aprēķina un servisa atsūtītā video materiāla.

Veicu tirgus izpēti, lai noteiktu automašīnas vidējo tirgus vērtību. Tā kā Latvijas tirgū bija tikai viens atbilstoš transportlīdzeklis, pētīju Lietuvas un Igaunijas tirgus piedāvājumus.

**Secinājumi:**

Autobusa virsbūve ir kritiskā stāvoklī un tālākā ekspluatācija apdraud pasažieru drošību. Lai sagatavotu tehniskajai skatei, pēc LR normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem, noteikumiem, tiks pārsniegta automašīnas vidējā tirgus vērtība **7716 EUR ar PVN**. Līdz ar to remonts ir ekonomiski nepamatots, transportlīdzeklis uzskatāms par bojāgājušu. Atlieku vērtība noteikta pamatojoties uz ātrās realizācijas tirgus piedāvājumu, kontaktpersonas norādītas vērtības tabulā.

**Novērtējums : Autobusa pasažieru atlieku vērtība ir EUR 1000.00 ar PVN.**

Ekspertīzi veica tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr.86, derīgs līdz 17.08.2023. Lietai pievienoti:

1. Tehniskā vērtētāja sertifikāta kopija.
2. Vērtības tabula
3. Sludinājumu apkopojums
4. SIA ELDO 4 aprēķina kopija

Tirgus vērtība noteikta pēc Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tirgus izpētes metodes ievērtējot konkrētā autobusa defektus.

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401;2013, p2.1.11).

**Novērtējums paredzēts iesniegšanai Cēsu novada pašvaldības grāmatvedībā.**

Tehniskais vērtētājs:



Jānis Pušpurs

Cēsis

2023. gada 7. jūnijs.





SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ZVĒRINĀTO EKSPERTU  
LATVIJAS NACIONĀLĀ ASOCIĀCIJA

# TEHNISKĀ VĒRTĒTĀJA SERTIFIKĀTS

Nr. 86

Ar šo sertifikātu biedrība "Sauszemes transportlīdzekļu zvērīnāto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija (STZELNA)", pamatojoties uz Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra izsniegto profesionālās kvalifikācijas apliecību, sērija KAC Nr. 028856, apliecina, ka ar sertificēšanas komisijas

2020. gada 12. augusta

*datums*

LĒMUMU (prot. Nr. 12/08/2020)

Jānis Pušpurs

*vārds, uzvārds*

210557-11292

*personas kods*

VAR VEIKT SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU  
TEHNISKO VĒRTĒŠANU.

sertifikāts derīgs līdz 2023. gada 17. augustam

*datums*



Rīga, 2020. gada "12." augustā

STZELNA sertifikācijas  
komisijas priekšsēdētājs

J. Diskačs



# SIA "PJ21"

LV-4101, Cēsis, Līgatnes iela 12a, tālrunis 29161805

## Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas tabula

Sastādīts 07.06.2023.

Transportlīdzekļa marka, modelis : **Mercedes Benz Sprinter 413**

Izlaiduma gads : 2006

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. : **HG5098**

Transportlīdzekļa nobraukums (km) : 526516

Vidējais nobraukums sludinājumos (km) : 535812

Nr. P. K.	Kritēriji	Maksimālā vērtība, %	%	EUR	Piezīmes
<b>Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība, EUR ar PVN :</b>				<b>7 266</b>	
<b>Vērtību palielinošie faktori</b>		<b>25,0</b>			
1	Nobraukums mazāks par normatīvo	<b>12,5</b>	1,2	87,19	
2	Papildaprīkojums, kas neietilpst standartaprīkojumā	<b>15,0</b>	0,0	0,00	
3	Atbilstoši vizuālajam un tehniskajam stāvoklim	<b>25,0</b>	5,0	363,30	
	3.1. Jaunāks izlaiduma gads	10,0		0,00	
	3.2. Dzinējs ar lielāku darba tilpumu / jaudu	7,0		0,00	
	3.3. Atšķiras dzinēja degvielas tips	10,0		0,00	
	3.4. Aprīkots ar automātisko pārnesmukārbu	7,0		0,00	
	3.5. Visu riteņu piedziņas versija	5,0		0,00	
	3.6. Vizuālais un tehn.stāvoklis kā paaugstinošs faktors	10,0	5,0	363,30	Pakešu logi
	3.7. Krāsots ar speciālu efektkrāsu	10,0		0,00	
<b>Kopējais vērtības palielinājums :</b>			<b>6,2</b>	<b>450,49</b>	
<b>Vērtību samazinošie faktori</b>		<b>-50,0</b>			
1	Nobraukums lielāks par normatīvo	<b>-20,0</b>	0,0	0,00	
2	Izmantots kā taksometrs, operatīvais, apsardzes, pasažieru pārvadājumu, mācību, komercpārvadājumu vai nomas transportlīdzeklis	<b>-20,0</b>	0,0	0,00	
3	Atbilstoši vizuālajam un tehniskajam stāvoklim	<b>-50,0</b>	0,0	0,00	
	3.1. Ir redzamas iepriekšējo remontu pēdas	-10,0		0,00	
	3.2. Ir stiklu vai salona defekti	-5,0		0,00	
	3.3. Virsbūvei ir korozija un krāsojuma defekti	-10,0		0,00	
	3.4. Virsbūvei ir caurejošas korozijas pēdas	-15,0		0,00	
	3.5. Uzstādīts dzinējs ar zemāku darba tilpumu	-10,0		0,00	
	3.6. Vizuālais un tehn.stāvoklis kā pazeminošs faktors	-10,0		0,00	
<b>Kopējais vērtības samazinājums :</b>			<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kopējā vērtības korekcija :</b>			<b>6,2</b>	<b>450,49</b>	
<b>Transportlīdzekļa korigētā vidējā tirgus vērtība, EUR ar PVN :</b>				<b>7716</b>	

Vērtība aprēķināta saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.251 un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprināto "Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodiku".

Tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs

Sertifikāts Nr. 86, derīguma termiņš līdz 17.08.2023.g.

tāl. 29161806, e-pasts: janis.puspurs@pj21.lv



<b>Transportlīdzekļa atlieku vērtība, EUR:</b>	<b>1000.00</b>	t.sk. PVN (21 %)
--	----------------	------------------

Atlieku vērtība noteikta pamatojoties uz ātrās realizācijas tirgus piedāvājumu.

Valmierā, tālr. 29353230, Rīga, tālr. 20007154, Liepāja, tālr. 20444442.



# SIA "PJ21"

LV-4101, Cēsis, Līgatnes iela 12a, tālrunis 29161805

## Transportlīdzekļu pārdošanas sludinājumu apkopojums

Sastādīts 07.06.2023

Transportlīdzekļa marka, modelis : **Mercedes Benz Sprinter 413**

Izlaiduma gads : 2006

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. : **HG5098**

Transportlīdzekļa nobraukums (km) : 526516

Vidējais nobraukums sludinājumos (km) : 535812

Nr. p. k.	Izlaiduma gads	Dzinēja tilpums, l	Nobraukums, km	Pārdošanas cena, EUR	Korekcija par gadu, %	Korekcija par komplektāciju, % sagāde, EUR	Koriģētā vērtība, EUR	Sludinājuma avots
1	2007	2,2	590881	4699	-10,0	5,0	4464	ss.com
2	2006	2,2	511000	8950	0,0	10,0	9845	autoplus.lt
3	2007	2,2	511000	7950	-10,0	-5,0	6758	autoplus.lt
4	2003	2,2	562953	5200	10,0		5720	autoplus.lt
5	2007	2,2	848000	3500	-10,0		3150	autoplus.lt
6	2006	2,7	550403	8500	0,0	-5,0	8075	auto24.lv
7	2007	2,7	378914	7800	-10,0	-5,0	6630	auto24.lv
8	2007	2,7	333347	4000	-10,0	-5,0	3400	auto24.lv
Vidējā vērtība :			535812	6325			<b>6005</b>	

Transportlīdzekļa vidējā koriģētā vērtība sastāda **6005 EUR.**

Transportlīdzekļa vidējā koriģētā vērtība sastāda **7266 EUR ar PVN.**

Tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs

Sertifikāts Nr. 86, derīguma termiņš līdz 17.08.2023.g.

tālr. 29161805, e-pasts: janis.puspurss@pj21.lv



Nr. p. k.	Piezīmes par sludinājumos veiktajām korekcijām (komplektācija, %, sagādes izdevumi, EUR)
1	Modelis 315
2	9 sēdvietas
3	Automātiskā pārnesumukārba
4	Nav
5	Nav
6	Motora tilpums
7	Motora tilpums
8	Motora tilpums